



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 349/2020

Manutenção e ampliação da capacidade de captação da água pluvial do bueiro localizado na Rua Vereador Francisco Galdino de Lima, próximo ao imóvel de número 163, na Vila Pioneiro.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,


INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a manutenção e ampliação da capacidade de captação da água pluvial do bueiro localizado na Rua Vereador Francisco Galdino de Lima, próximo ao imóvel de número 163, na Vila Pioneiro.

A capacidade do bueiro desta localidade não é ideal, conforme relatos dos moradores, e o escoamento da água provinda das chuvas não está sendo feito com eficiência, sendo assim o transbordo acontece e todo o resíduo acaba seguindo pela calçada e adentrando até as casas próximas.

Diante do exposto, encaminha-se a referida indicação para que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências no sentido de resolver o problema ora indicado.

SALA DAS SESSÕES, 12 de maio de 2020.


LEANDRO MOURA

LIDO E DESPACHADO

Sala das sessões, 18/05/20

Presidente